

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego z dnia 19 września 2014 roku.

W dniu 17 września 2014 roku do zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy dotyczące przedmiaru robót i dokumentacji projektowej, stanowiących załączniki do SIWZ ww. postępowaniu.

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) przekazuję treść pytania Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu na „Rozbudowę garażu OSP w Wojciechach”

**Pytania Wykonawcy:**

Proszę o wyjaśnienie następujących rozbieżności:

Stolarka okienna i drzwiowa.

- Poz. 74 przedmiaru robót budowlanych obejmuje okno O1 w ilości 0,72 m<sup>2</sup> (1szt.) natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej jest 12 szt. okien co daje obmiar 8,64 m<sup>2</sup>;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w poz. 74 przedmiaru robót budowlanych doszło do omyłki, prawidłowa liczba jednostek przedmiarowych w tej pozycji wynosi **8,64 m<sup>2</sup>**.

- Poz. 80 przedmiaru robót budowlanych obejmuje skrzydła drzwiowe D1 w ilości 1,80 m<sup>2</sup> (1szt.) natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej drzwi D1 są 3 szt. drzwi co daje obmiar 5,4 m<sup>2</sup>;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w poz. 80 przedmiaru robót budowlanych doszło do omyłki, prawidłowa liczba jednostek przedmiarowych w tej pozycji wynosi **5,40 m<sup>2</sup>**.

- Poz. 82 przedmiaru robót budowlanych obejmuje skrzydła drzwiowe D2 w ilości 1,80 m<sup>2</sup> (1szt.) natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej drzwi D2 jest 7 szt. drzwi co daje obmiar 12,60 m<sup>2</sup>;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w poz. 82 przedmiaru robót budowlanych doszło do omyłki, prawidłowa liczba jednostek przedmiarowych w tej pozycji wynosi **12,60 m<sup>2</sup>**.

- Poz. 83 przedmiaru robót budowlanych obejmuje skrzydła drzwiowe D3 w ilości 1,80 m<sup>2</sup> (1szt.) natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej drzwi D3 są 3 szt. drzwi co daje obmiar 5,4 m<sup>2</sup>;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w poz. 83 przedmiaru robót budowlanych doszło do omyłki, prawidłowa liczba jednostek przedmiarowych w tej pozycji wynosi **5,40 m<sup>2</sup>**.

- Poz. 85 przedmiaru robót budowlanych obejmuje skrzydła drzwiowe D4 w ilości 1,60 m<sup>2</sup> (1szt.) natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej drzwi D4 są 2 szt. drzwi co daje obmiar 3,2 m<sup>2</sup>;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w poz. 85 przedmiaru robót budowlanych doszło do omyłki, prawidłowa liczba jednostek przedmiarowych w tej pozycji wynosi **3,20 m<sup>2</sup>**.

- Poz. 86 przedmiaru robót budowlanych obejmuje skrzydła drzwiowe D5 (EI30) w ilości 1,845 m<sup>2</sup> (1szt.) natomiast w zestawieniu stolarki okiennej i drzwiowej nie występują drzwi D5;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż doszło do omyłki. Pozycja 86 została omyłkowo wstawiona do przedmiaru i **nie należy jej brać pod uwagę w przygotowywaniu oferty.**

- Brak w przedmiarze pozycji z ościeżnicami dla drzwi D5;

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że pozycji 86 nie należy brać pod uwagę w kalkulowaniu oferty nie ma też potrzeby  **dodawania dodatkowej pozycji z ościeżnicami dla drzwi D5.**

Wójt Gminy Bartoszyce  
/-/ Jadwiga Gut

Sporządził:  
K. Lech