



WIDOK ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW
POPRAWIAJĄCYCH AKUSTYKĘ



Widok ściany tylnej sali widowiskowo-tanecznej

OBIEKT :	DOM KULTURY W WOJCIECHACH WOJCIECHY, DZ. NR 268/1, OBR. WOJCIECHY, GM. BARTOSZYCE	
INWESTOR :	CENTRUM KULTURY GMINY BARTOSZYCE Z SIEDZIBĄ W BEZLEDACH BEZLEDY 47, 11-200 BARTOSZYCE	
BRANŻA :	BUDOWLANA	
STADIUM :	PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU:	WIDOK ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW POPRAWIAJĄCYCH AKUSTYKĘ	
RYS. NR.	A-15	PROJEKTOWAŁ: SPECJALNOŚĆ KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA inż. KAZIMIERZ ŁYSAKOWSKI Upr. bud. nr 198/73/OL §29 i §6 ust. 1 pkt 2 Upr. bud. nr 9/76/OL §6 ust. 3 i §13 ust. 1 pkt 2
SKALA:		-
DATA: 10.2019	ASYSTENT: inż. MARCIN KASZUBAT	



Usługi Projektowe inż. Marcin Kaszubat
11-220 Górowo Iławeckie, ul. Inwalidów Wojennych 3/2
tel. 782-575-211